Csőtörés-bemérési jegyzőkönyv

Bejelentett probléma, tünetek A szomszéd lakás ázást tapasztalt.

Alkalmazott vizsgálati módszerek

- Elektroakusztikus csőtörés-bemérés
- Kamerás csatornavizsgálat
- Egyéb vizsgálat: Nyomásmérés

Megállapítások

Elvégzett vizsgálatok és eredményeik

Az akusztikus vizsgálat során a nyomó hideg/melegvíz ágon nem volt akusztikus jel detektálható. Nyomásmérés során vízvesztés/nyomásesés nem volt. Csatorna kamerázás során a pvc-k ben törés/szétcsuszás nem látható. További vizsgálatok során kiderült hogy a zuhany tálca alá ázik több ponton.

A feltételezett vagy bemért hibahely pontos leírása

—

A helyszíni jelölés módja

Helyszíni jelölés nem történt.

Javasolt feltárás és további intézkedések

Zuhany tömítések,fugák javítása pótlása

Vizsgálati korlátok, bizonytalanságok

—

Ügyfél észrevételei

—

Fényképek (1 db)



1. kép (hibahely-jelöléssel)