Csőtörés-bemérési jegyzőkönyv

Bejelentett probléma, tünetek Falfelázás

Alkalmazott vizsgálati módszerek

- Elektroakusztikus csőtörés-bemérés
- Kamerás csatornavizsgálat

Megállapítások

Elvégzett vizsgálatok és eredményeik

Az akusztikus vizsgálat során kiderült hogy a hidegvíz ágon a feketemosogató csempe szelepénél szivárgás detektálható.
A másik mosogató helységbe nem volt akusztikus jel detektálható, se nyomásesés. Csatorna kamerázás során törés/szétcsuszás nem látható. A gépek/mosogatók használatakor az aljzatra víz kerül ami a csempe éleknél beszivároghat.

A feltételezett vagy bemért hibahely pontos leírása

—

A helyszíni jelölés módja

Helyszíni jelölés nem történt.

Javasolt feltárás és további intézkedések

—


Vizsgálati korlátok, bizonytalanságok

—

Ügyfél észrevételei

—

Fényképek (1 db)



1. kép