Csőtörés-bemérési jegyzőkönyv

Bejelentett probléma, tünetek Az alsó szomszéd mennyezetén ázás keletkezett és vízcsöpögés

Alkalmazott vizsgálati módszerek

- Elektroakusztikus csőtörés-bemérés
- Kamerás csatornavizsgálat

Megállapítások

Elvégzett vizsgálatok és eredményeik
Az akusztikus vizsgálat során akusztikusnjel nem volt detektálható. Csatorna Kamerázás során a pvc-k ben törés/szétcsuszás nem látható, viszont a padlóösszefolyóban egy nagy méretü lukadás látható ami terhelésekor az alsó szomszédnál elő tudtuk idézni a csepegést.

A feltételezett vagy bemért hibahely pontos leírása
A lukas padlóösszefolyó

A helyszíni jelölés módja
Helyszíni jelölés nem történt.

Javasolt feltárás és további intézkedések
—

Vizsgálati korlátok, bizonytalanságok

—

Ügyfél észrevételei

—

Fényképek (1 db)



1. kép (hibahely-jelöléssel)