Csőtörés-bemérési jegyzőkönyv

Bejelentett probléma, tünetek Csatornaszag a lakásban

Alkalmazott vizsgálati módszerek

• Kamerás csatornavizsgálat

Megállapítások

Elvégzett vizsgálatok és eredményeik
A kamerás csatorna vizsgálat során a strangban láttunk egy rákötést amik a tesztek alapján azt mutatják hogy a lakásban lévő lefolyók nincsenek rákötve igy nem tudni hogy élő ág-e és a vezeték réginek tűnik a lerakodások miatt. Kicsit lejjebb haladva látható egy pont ahol a kép alapján úgy tűnik mintha a vezeték nem érne össze. Ez a 4em. Aljzatától kb 60-80cm re látható

A feltételezett vagy bemért hibahely pontos leírása
—

A helyszíni jelölés módja
Helyszíni jelölés nem történt.

Javasolt feltárás és további intézkedések
—


Vizsgálati korlátok, bizonytalanságok

—


Ügyfél észrevételei

—


Fényképek (4 db)




1. kép



2. kép



3. kép



4. kép (hibahely-jelöléssel)